



แบบลำดับขบวนรถที่ 834 ของวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 แลคมดบัง - ไอซีดีลาดกระบัง  
 รถจักรเลขที่ 5112 พยร. ๗๗๗๗ ๗๗๗๗ ชด. ๗๗๗๗ ๗๗๗๗

แบบ พร.32

คันที่	เลขที่ บกต.	หมายเลขตู้สินค้า		ขนาดตู้		บรรทุก		ท่า วันรับ	บริษัท ขนส่ง	หมายเหตุ
		ตู้ที่ 1	ตู้ที่ 2	20	40	45	F			
1	48033									
2	48148									
3	48006									
4	48030	PCIU 2566888	CBHU 5820160	//			/			แคร่ขบวน 851 เขียนท่า S3-4
5	62232	PCIU 8833111			/		/			
6	62266	๗ ๘๙๖๐๗			/		/			สินค้าของขบวน 840 วันที่ 12 ต ๖๐
7	62207	DFSU 7123340			/		/			ทคด. ออก ๙๐57 น. ท่า ๙๙๙ นาที
8	62112	PCIU ๙5๙๐๙๐4			/		/			
9	62104									
10	62150									
11	62006									หมายเหตุ
12	62031									B1 SSS
13	62100									B3 SSS
14	62046									
15	62023									๖๖๖๖๖๖ ๙๗-๗๗
16	62020									
17	62116									
18	48124									
19	48168									
20	48163									
21	48080									
22	48115									
23	48149	PONU ๙2๐๗๙๐4			/		/			
24	48202	MSKU ๙6๗๙๙๐			/		/			
25	48137	TBLU ๙64๗๙๐			/		/			
26	48211	PCIU 182๗๙๐3	CSLU 180๙๖๗2	//			/			
27	48042	CAIU 2334415	*		/		/			
28	48062	GLDU 5575380	MSKU 4085๙11	//			/			
29	48020	PCIU ๙4๙๙๙1			/		/			
30	62260	TEMU ๙58๙560			/		/			
31	62228	PCIU 2503030	GLDU ๙3203๙3	//			/			
32	62234	TOAU ๙258821			/		/			
33	62246	PCIU ๙26๗462			/		/			
34	62242	CAIU ๙0๘4๘๙6			/		/			
35	62235	CLW ๙๓4๗๗55			/		/			

**สถานีแหลมฉบัง**  
 ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว  
 ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์รถไม่มีการชำรุด  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่

**ICD. ลาดกระบัง**  
 ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว  
 ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์รถไม่มีการชำรุด  
 ผู้มอบ.....พร...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่