



คันที่	เลขที่ บกท.	หมายเลขตู้สินค้า		ขนาด	บรรจุ		ท่า	บริษัท	หมายเหตุ
		ตู้ที่ 1	ตู้ที่ 2		20	40			
1	48203	TTNU 5797251		/	/				
2	48188	SEGU 5531812		/	/				
3	48003	SEGU 5522326		/	/				แคว้นขบวน 853
4	48158	TRLU 8685351		/	/				เขียนท่า C1
5	48254	DRYU 1135621		/	/				
6	48162	NYKU 8168801		/	/				สินค้าของขบวน 834
7	48203	NYW 8151078		/	/				วันที่ 12 ต.ค. 60
8	48031	NYKU 8124600		/	/				กวด. ออก 22143 น.
9	48045	NYW 8197720		/	/				ท่า 767 นาทิ
10	48151	TCLU 1653323		/	/				
11	48071	TCLU 1702678		/	/				หมายเหตุ
12	48090	TRLU 9177202		/	/				NYK-C1
13	48007	RSCU 1731620		/	/				
14	62158	SEGU 5069713		/	/				
15	62163	SEGU 5521619		/	/				
16	62170	SEGU 5533357		/	/				
17	62278	DRYU 1122179		/	/				
18	62017	DRYU 1016119		/	/				
19	48185	NYKU 8230319		/	/				
20	62188	TKW 1367190		/	/				
21	62204	SEGU 5518558		/	/				
22	62251	TCLU 1221857		/	/				
23	62282	TCLU 1122659		/	/				
24	62254	TCLU 1105900		/	/				
25	62303	TCLU 1611709		/	/				
26	62183	NYKU 8052988		/	/				
27	62187	NYW 8212651		/	/				
28	62172	TCLU 1219201		/	/				
29	62165	DRYU 1111612		/	/				
30	62164	TTNU 5193359		/	/				
31	62161	TCLU 1217719		/	/				
32	62185	NYKU 8191790		/	/				
33	48171	NYW 8053290		/	/				
34	62262	NYW 8535184		/	/				
35	62168	DRYU 1059484		/	/				

สถานีแหลมฉบัง
 ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว
 ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์พร้อมไม่มีการชำรุด
 ผู้มอบ.....บริษัท.....วันที่.....
 ผู้มอบ.....บริษัท.....วันที่.....
 ผู้มอบ.....บริษัท.....วันที่.....
 ผู้มอบ.....บริษัท.....วันที่.....

ICD. ลาดกระบัง
 ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว
 ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์พร้อมไม่มีการชำรุด
 ผู้มอบ.....ทรร.....วันที่.....
 ผู้รับมอบ.....บริษัท.....วันที่.....
 ผู้รับมอบ.....บริษัท.....วันที่.....
 ผู้รับมอบ.....บริษัท.....วันที่.....