



แบบคำค้นขบวนรถที่ 840 ของวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หล่มดบัง - โขยี่ลาดกระบัง  
รถจักรเลขที่ 5113 พว. พว. 5055 ชค. อนุชิต พ. 1/อ

คัน ที่	เลขที่ บกท.	หมายเลขตู้สินค้า		ขนาดตู้		บรรทุก		ท่า รถจีน	บริษัท ขนส่ง	หมายเหตุ
		ตู้ที่ 1	ตู้ที่ 2	20	40	F	E			
1	62131									
2	48012									
3	62146									
4	62113									
5	62120	66ต56ปล้ำ ๑๐๒.-๖๐.								
6	62102									
7	62114									
8	62024									
9	62142									
10	62054	KKFU	7804009	/	/					
11	62012	AFSU	5436753	/	/					
12	62009	TCNU	6055179	/	/					
13	62076	TCLU	5025479	/	/					ESCO = 25
14	48021	BSIU	9691425	/	/					B.S.
15	48013	KKFU	7655380	/	/					
16	48057	๗	7627264	/	/					
17	48131	TCNU	9680049	/	/					
18	48048	๗	7856247	/	/					
19	48187	KKFU	7769490	/	/					
20	62110	TCNU	9647354	/	/					
21	62013	KKFU	7763337	/	/					
22	62137	๗	7670872	/	/					
23	62261	BSIU	9857795	/	/					
24	62272	TCNU	7061798	/	/					
25	62205	๗	8673490	/	/					
26	62199	CAIU	8437642	/	/					
27	62226	KKFU	7662521	/	/					
28	48197	๗	7806280	/	/					
29	48128	๗	1755062	/	/					
30	48174	TCNU	8025382	/	/					
31	48179	BEAU	4737696	/	/					
32	48114	BSIU	9700276	/	/					
33	48067	KKFU	7925504	/	/					
34	48109	BSIU	9428677	/	/					

นครขบวน 853  
เทียบท่า SKTO  
สินค้าขบวน 858  
วันที่ 16.09.60  
ทอ. ออก 17.58 น.  
ท่า 478...นาฬิกา

**สถานีหล่มดบัง**  
ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว  
ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์รถไม่มีการชำรุด  
ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่

**ICD. ลาดกระบัง**  
ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว  
ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์รถไม่มีการชำรุด  
ผู้มอบ...../วันที่  
ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่