



แบบลำดับขบวนรถที่ 842 ของวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลอมดบัง - ไลซีลาดกระบ้ง  
รถจักรเลขที่ 5105 พท. ๑๓ วิเศษ ๑๕๖๐๐ ชค. หรือ SMT

คัน ที่	เลขที่ บกท.	หมายเลขตู้สินค้า		ขนาดตู้		บรรทุก		ท่า รถหิน	บริษัท ขนส่ง	หมายเหตุ
		ตู้ที่ 1	ตู้ที่ 2	20	40	45	F			
1	62017	NYKU 3574655	NYKU 3915677	/	/	/	/			
2	48195	TTNU 3588046	TCLU 2226A17	/	/	/	/			
3	62234	NYKU 3838911	FCIU 2383299	/	/	/	/			แคว้นขบวน.....855
4	62246	NYKU 3991606	TCLU 6499015	/	/	/	/			เทียบท่า...C3.....
5	62191	FCIU 2731426	NYKU 3133428	/	/	/	/			
6	62233	NYKU 3282186	NYKU 3274827	/	/	/	/			สินค้าของขบวน 856
7	62183	NYKU 3758509	NYKU 3879510	/	/	/	/			วันที่ 16 10. ๒๐
8	62187	ก ๑๕79121	ก 371๙208	/	/	/	/			กวด. ออก 19.14 น.
9	62262	ก 3314787	ก 3300654	/	/	/	/			ท่า 469 นาที
10	62168	TCLU 8829803		/	/	/	/			
11	62208	ก ๑๗1803๑		/	/	/	/			หมายเหตุ
12	62276	NYKU 4873940		/	/	/	/			C-1
13	62242	TCLU 5770384		/	/	/	/			NYK
14	62235	TG NU 5254710		/	/	/	/			
15	62252	ด 5277633		/	/	/	/			
16	62164	TCNU 4563862		/	/	/	/			
17	62161	CAIU ๑140399		/	/	/	/			
18	62185	NYKU 4361844		/	/	/	/			
19	48087	ก 4123738		/	/	/	/			
20	48097	BESU 6706540		/	/	/	/			
21	48078	DRYU ๑469877		/	/	/	/			
22	48026	NYKU 0834002		/	/	/	/			
23	48076		1 เดิมแล้ว							
24	48095									
25	62258	FCIU 2757014	NYKU 3914905	/	/	/	/			
26	48036									
27	48016									
28	48203									
29	48003									
30	48158		1 เดิมแล้ว ขบ-๗๐							
31	48154									
32	62172									
33	62165									
34	48034									

**สถานีแหลมฉบัง**  
 ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว  
 ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์รถไม่มีการชำรุด  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่

**ICD. ลาดกระบัง**  
 ได้ทำการตรวจสอบสภาพตู้ในขบวนรถแล้ว  
 ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์รถไม่มีการชำรุด  
 ผู้มอบ.....พท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่  
 ผู้มอบ.....บริษัท...../วันที่